



جک سوسماری

اگر صاحب کامیون یا یک ماشین شاسی بلند هستید احتمالاً یک جک معمولی برای بالا بردن ماشین به کار شما نمی‌آید. قطعاً جک‌های معمولی نمی‌توانند به خوبی وسیله نقلیه شما را تا ارتفاع مناسب بالا ببرند. به احتمال زیاد جک‌های معمولی زیر وزن این وسایل نقلیه خراب شده یا آسیب جدی می‌بینند. بهترین جک‌ها برای بالا بردن وسایل نقلیه سنگین با وزنی بیش از 3 تن باید به اندازه کافی محکم باشند تا بتوانند خودرو را به مدت طولانی در ارتفاع بالا نگه دارند. جک سوسماری بهترین وسیله برای بالا بردن وسایل نقلیه سنگین است

جک سوسماری در انواع ایرانی و چینی در بازرگانی ایران وایر موجود میباشد



مزایا استفاده از جک سوسماری

استفاده از جک روغنی برای بلند کردن یک طرف خودرو مناسب نیست چراکه قرار دادن آن در وسط خودرو، کاربری آن را دشوار میکند و این در حالی است که جک های سوسماری را می توان در وسط خودرو قرار داد

جک سوسماری، قادر به قرار گیری در هر قسمت از خودرو می باشد و یکی از بهترین گزینه ها برای استفاده در خودرو های چهار چرخ متحرک می باشد

برخلاف دیگر جک های خودرو ها که ماشین ها را تا فاصله بسیار کمی از زمین بلند می کنند، جک های سوسماری قادرند خودرو ها را تا ۱ متر (با توجه به نوع آنها) از زمین بلند کنند و برای استفاده در تعمیرگاه ها گزینه بسیار خوبی می باشند

جک های سوسماری دارای سیستم ایمنی می باشند، یعنی هر وقت جک در حداقل و حداکثر ارتفاع قرار بگیرد، وزن بار بیش از ظرفیت جک باشد یا به هر دلیلی کارکرد جک از حالت عادی خارج شود، کاربر در حالت ایمنی قرار گرفته و جک متوقف می شود



23

CANVA STORIES

نکات مهم هنگام خرید جک سوسماری

حداکثر وزن قابل تحمل:

اولین نکته ای که برای خرید جک سوسماری باید به آن دقت کنید ، میزان حداکثر وزنی است که محصول شما می تواند تحمل کند و در این بین دچار خمیدگی در بازوی جک و قسمت متصل به بدنه ماشین نشود بدنه ضد زنگ:

در خصوص انتخاب جک سوسماری توجه به ضد زنگ بودن بدنه محصول است که پیشنهاد می شود جک هایی را انتخاب کنید که دارای پوشش رنگ کوره ای هستند

حداکثر ارتفاع باز شده:

حداکثر ارتفاع باز شده جک در واقع بیشترین میزانی است که می تواند وسیله مورد نظر شما را بالا ببرد حداقل ارتفاع:

منظور از حداقل ارتفاع جک ، حالتی است که قصد استفاده از آن را نداشته و محصول را بصورت جمع شده قرار دارد که با توجه به فضای محل نگهداری دستگاه باید به ابعاد آن توجه نمود

نوع چرخ ها:

چرخ های جک سوسماری بهتر است پهن باشد و دو چرخ عقب آن نیز قابلیت چرخش دورانی را داشته باشد ویژگی های دسته جک:

دسته جک سوسماری باید از قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه برخوردار باشد تا شما بتوانید به راحتی آن را در جهات مختلف حرکت دهید



بازرگانی ایران وایر



@iran_wire

اینستاگرام



@iranwire_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



iranwiresanat@gmail.com

ایمیل



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت